



1 Analyses du 28 novembre 2019

1.1 Analyse des échantillons

Site	pH (unités)	Conduct. $\mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$	Fer (mg/l Fe)	Phosphate (mg/l PO_4)	Manganèse (mg/l Mn)
Usine Acton Vale	7,15	160	0,02	0,90	0,016
Hôtel de ville	7,19	164	0,09	0,78	0,023
1432, Bélair	7,22	163	0,08	0,75	0,016
1795, rue Landry	7,17	177	0,11	0,71	0,031

➤ 1795, rue Landry : Dépanneur Mini-Golf